



lavori edili stradali - movimento terra  
costruzioni edili generali - demolizioni  
fognature - acquedotto - impianti



certificato n° DCT\_1979\_11/74L\_1\_L0



spurgo fognature - trasporto rifiuti in ADR  
noleggio e vendita WC chimici  
monitoraggio HCCP  
disinfestazione - derattizzazione

Nei giorni 02 e 05 novembre 2018 e' stato effettuato il servizio di derattizzazione presso il territorio del comune di Deruta con la seguente modalita':  
distribuzione di derattizzante (bromadiolone) all'interno di idonei erogatori di esca e all'interno dei tombini comunali ancorandolo alle pareti con filo d'acciaio e chiodo. Sono stati individuati ed utilizzati i tombini localizzati agli incroci dei tratti fognari piu' rilevanti cosi' da coprire il maggior numero possibile di territorio. Sono stati utilizzati in media 150 grammi di prodotto ogni tombino. I cartellini di avviso con impresso il tipo di prodotto utilizzato ,le norme di sicurezza e la data di esecuzione del lavoro risultano presenti e adeguati al lavoro svolto, i tombini oggetto del servizio sono stati segnati con vernice. Dopo le segnalazioni prese in carico sono stati aggiunti ulteriori punti di monitoraggio sul territorio del capoluogo arrivando al numero di 42 punti. Dal lavoro svolto e' stato verificato che la maggior parte delle segnalazioni si devono a causa dell'apertura delle caditoie e delle forazze da parte dei cittadini,pratica non consigliabile, ne dal punto di vista della sicurezza, ne dal punto di vista dell'efficacia della derattizzazione svolta. Aprendo i tombini i cittadini vengono esposti sia ad un pericolo fisico di infortuni, sia ad un'ipotetico contatto con il derattizzante da noi impiegato all'interno degli stessi, inoltre si agevola l'uscita dei ratti dalle fogne contrastando la derattizzazione.

