



LEGENDA

	Cerchiatura metallica dell'apertura		Corridoio profili in acciaio
	Tiranti metallici a livello di solaio		Riflettimento copertura in acciaio
	Chiusura di aperture con murature in mattoni pieni		Imonaco amato a due facce
	Nuovo soletto in muratura		Novi infissi

PROGETTAZIONE IN ACCORDO A: SCALA UNITA' CIVIL' (1/200) (R.17)

CLASSI DI RESISTENZA: + 0,00 (cassa) (R.2)

CLASSE DI AFFIDABILITA': 2.3 (S.M. 4/10/08)

CATEGORIA SISMICA: (D.M. 2.3/23.8.14/10/08) + I.S

CATEGORIA SISMICA: (D.M. 2.3/23.8.14/10/08) + T1

COPERTURE: (D.M. 2.3/23.8.14/10/08) per 3.3 (R.10) (D.L. 43/18) + C

CONGOMI: (D.M. 2.3/23.8.14/10/08) per 3.3 (R.10) (D.L. 43/18) + C

CONGOMI: (D.M. 2.3/23.8.14/10/08) per 3.3 (R.10) (D.L. 43/18) + C

N.B. RIFERIMENTI DEGLI IMPIANTI E DELLE INTERFERENZE CON GLI INTERVENTI STRUTTURALI

COMUNE DI DERUTA

Servizio di Verifica di Valutabilità Sismica di livello 2 (V.2), da eseguire su edifici esistenti ammessi a finanziamento con l'intervento del Direttore della Provincia di Deruta, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Ministeriale del 28/02/2005, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 18 del 28/02/2005, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 18 luglio 2018, n. 363

REGIONE DELL'UMBRIA

SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA GOSQUE CAROLUCCI, SAN NICOLO' DICELLE - DERUTA (PG)

AREA TECNICA DEL COMUNE DI DERUTA

Completamento:
 M.T. PROGETTI
 SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA
 PROVA DI CONCESSIONE/PROVA DI VERIFICA

TAU: **3**

SCALE	REVISIONI	FILE	STATO
REV. DATA	REDAITO	APPROVATO	INIZIATA
0		11/10/23	FINITO

QUANTO ESPRESO IN UNO DEI CASI SEGUENTI: LE PROVE DI VERIFICA SONO STATE EFFETTUATE CON LA COPERTURA IN ACCORDO CON LE NORME DI PROVA.